UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7173

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Tetėnų k. vandenvietė, Koplyčios g. 3A**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.25 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	18,7	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,4	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	560	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	9,87	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	5,5	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7174

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Tetėnų k. vandenvietė, Koplyčios g. 3A**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.25 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	18,7	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	<3	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7175

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Gelūnų k. vandenvietė, Gėlių g. 25**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.37 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	20,4	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	443	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	6,72	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	0,12	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7176

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Gelūnų k. vandenvietė, Gėlių g. 25**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.37 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	20,4	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	8	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7177

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Pabarės k. vandenvietė, I. Jundzilos g. 66**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.55 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	13,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	474	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	4,20	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	0,44	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Romina Zinkevičiūtė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7178

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Pabarės k. vandenvietė, I. Jundzilos g. 66**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.55 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	13,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	36	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7179

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Dainavos k. vandenvietė, Jaunimo g. 11**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.07 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	24,0	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	456	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	3,36	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	4,9	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Ilona Žiupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7180

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Dainavos k. vandenvietė, Jaunimo g. 11**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 11.07 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	24,0	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	7	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7181

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Emiliškių k. vandenvietė, Melioratorių g. 71**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.48 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	17,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	619	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	2,52	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	5,6	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7182

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Emiliškių k. vandenvietė, Melioratorių g. 71**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.48 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	17,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	6	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Župkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7183

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Vilkonių k. vandenvietė, Viltiės g. 24**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.58 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	16,7	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	561	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	<2,00	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	13	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7184

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Vilkonių k. vandenvietė, Viltiės g. 24**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.58 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	16,7	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	7	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zuplkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7185

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Dailidžių k. vandenvietė, Žalioji g. 28**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.37 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	22,2	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,4	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	580	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	4,62	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	4,5	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zujienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7186

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Dailidžių k. vandenvietė, Žalioji g. 28**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.37 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	22,2	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	4	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zuplaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7187

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Purvėnų k. vandenvietė, Naujoji g. 8**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 13.22 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	22,0	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,3	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	726	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	3,36	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	11	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Rūta Žilėnaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7188

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Purvėnų k. vandenvietė, Naujoji g. 8**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 13.22 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	22,0	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	14	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7189

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Jančiūnų k. vandenvietė, Darželio g. 1**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.25 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	10,3	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,4	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	596	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	8,40	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	3,6	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7190

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Jančiūnų k. vandenvietė, Darželio g. 1**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.25 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	10,3	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	6	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7191

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Padvarionių k. vandenvietė, Dvaro g. 6**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 13.05 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	19,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	543	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	6,72	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	5,3	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7192

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Padvarionių k. vandenvietė, Dvaro g. 6**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 13.05 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	19,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	<3	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7193

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Kalesninkų k. vandenvietė, L. Narbuto gimnazija**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 10.44 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	19,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	618	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	9,66	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	0,75	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Rasma Zujienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7194

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Kalesninkų k. vandenvietė, L. Narbuto gimnazija**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 10.44 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	19,8	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	6	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7195

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Butrimonių k. vandenvietė, Mokyklos g. 7**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.13 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	10,2	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	588	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	7,56	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	0,23	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikas Adrian Guščo (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Irena Zaplavskė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 7196

Užsakovas, adresas: UAB „ Eišiškių komunalinis ūkis“, Gegužės a.19, Eišiškių m., Šalčininkų raj.
Objektas, adresas: **Butrimonių k. vandenvietė, Mokyklos g. 7**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2021-06-30 12.13 val. pristatytas: 2021-06-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-06-30 baigtas: 2021-07-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	10,2	-	*Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	<3	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Eiva (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama